


ZE Aksesuarlar

Bağlantı milinin uzunluk tayini VWZ




Bağlantı milinin takılması

Yarım kabuklu kaplinler kullanılıyorsa, tahrik milleri takıldıktan ve sabitlendikten sonra bağlantı milleri takılabilir. Bağlantı milini muyluların üzerine yerleştirin ve tabloya uygun olarak bir tork anahtarı ile montaj vidalarını kullanarak kaplin yarım kabuklarını yerine sabitleyin (Kama gerekli değildir).

Vida sıkma torkunu tabloya göre ayarlayın.



Devire bağlı uzunluk tayini



Uzunluk tespitleri


Getriebe	Verbindungswelle	e	Y	A
GSZ-2	VWZ-30	6	31	34
ZE-5	VWZ-30	9	45	34
ZE-5	VWZ-40	7	43	46
ZE-5	VWZ-60 ³⁾	2	38	63
ZE-10	VWZ-30	12,5	55	34
ZE-10	VWZ-40	10,5	53	46
ZE-10	VWZ-60	2,5	45	63
ZE-25	VWZ-40	28	80,5	46
ZE-25	VWZ-60	15	67,5	63
ZE-25	VWZ-80 ^{2), 3)}	5	57,5	84
ZE-35	VWZ-40	28	84	46
ZE-35	VWZ-60	15	71	63
ZE-35	VWZ-60V ¹⁾	10	66	73
ZE-35	VWZ-80 ¹⁾	5	61	84
ZE-50	VWZ-60	17,5	90	63
ZE-50	VWZ-60V	12,5	85	73
ZE-50	VWZ-80 ¹⁾	7,5	80	84
ZE-100	VWZ-60	30	124	63
ZE-100	VWZ-60V	25	119	73
ZE-100	VWZ-80	20	114	84
ZE-150	VWZ-60	30	130	63
ZE-150	VWZ-60V	25	125	73
ZE-150	VWZ-80	20	120	84
ZE-200	VWZ-60	34	146,5	63
ZE-200	VWZ-60V	29	141,5	73
ZE-200	VWZ-80	24	136,5	84
ZE-200	VWZ-100	14	126,5	97
ZE-250	VWZ-80	24	144	84
ZE-250	VWZ-100	14	134	97
ZE-350	VWZ-80	35	175	84
ZE-350	VWZ-100	25	165	97
Z-500	VWZ-80	75	240	84
Z-500	VWZ-100	65	230	97

1) Rulman braketli LB ile mümkün değildir 2) Dış çap DS > dişli kutu yüksekliği

3) Konik dişli kutularında kullanım için mil adaptörlü bir SO kaplin gereklidir

maks. güvenilir ofset

Yanal ofset (β):



Açısal ofset (R):



Eksenel ofset (A):

